

MPSA2021-0021

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

INFORME DE ACTUACIÓN

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS

MONITOREO DE DISPOSITIVOS

DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

Seguir las recomendaciones dadas en este informe y en las hojas de constancias entregadas, ES IMPORTANTE, para lograr el éxito de un programa de control de plagas"

INGENIERO AGRONOMO
CARLOS F. ALVARADO H.
Tel: 993-3477/993-2759/6030-8008 / 6948-1434
E-mail: cocleyplayas@fumiexpress.net/ calvarado@fumiexpress.net
Web: www.fumiexpress.net

COBRE CAMP

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-11-2022	Comedor Cobre: Comedor, cocina, basurero	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
2-11-2022	Comedor Cobre: Basurero, cocina, carnicería, comedor.	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas, cambio de pegamentos.
2-11-2022	Comedor Cobre: Cocina, comedor	Trapper Max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores e insectos rastreros.
2-11-2022	Comedor Cobre: área externa del comedor	Rodenticida 1/ cebadera	Monitoreo de cebadera para el control de roedores.
14-11-2022	Comedor Cobre: Cocina, comedor, basurero, carnicería.	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas, cambio de pegamentos.
14-11-2022	Comedor Cobre: Comedor, cocina.	Trapper Max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores e insectos rastreros
14-11-2022	Comedor Cobre: Basurero, comedor, cocina	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
14-11-2022	Comedor Cobre: área externa del comedor	Rodenticida 1/ cebadera	Monitoreo de cebadera para el control de roedores.
22-11-2022	Comedor Cobre: Basurero, cocina, comedor, Área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión, Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
22-11-2022	Comedor Cobre: Área externa	Rodenticida 1/ cebadera	Monitoreo de cebadera para el control de roedores.
22-11-2022	Comedor Cobre: Área interna	Trapper Max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores e insectos rastreros
22-11-2022	Comedor Cobre: área interna	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas, cambio de pegamentos.
23-11-2022	Cobre Camp: Habitación T1A 04	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos.
25-11-2022	Cobre Camp: Habitaciones, pasillos, escaleras, baños, WTP.STP, lavandería, gimnasio, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión, Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros



FIRST QUANTUM

Minera Panamá

25-11-2022 Cobre Camp: Área externa

Rodenticida 1/ cebadera

Monitoreo de cebadera para el control de roedores.

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES O SUGERENCIAS

22-11-2022 No obstruir lámparas, ni cebaderas.

23-11-2022 Mantener limpieza de habitación.



26-10-2022 LÁMPARA N°2 DE BASURERO DE COBRE. NO SE HA PODIDO REALIZAR MONITOREO. SE ENCUENTRA OBSTRUÍDA.



2-11-2022 LÁMPARA N°2 DE BASURERO DE COBRE. OBSTRUÍDA.



14-11-2022: LARVAS DE MOSCAS DE DRENAJE EN HABITACIÓN 31 MÓDULO O CAMPAMENTO COBRE, DEBIDO A MUCHA HUMEDAD EN LA HABITACIÓN.



14-11-2022: RESTOS DE COMIDA EN ÁREA EXTERNA DE COCINA DE COMEDOR COBRE.



14-11-2022: RESTOS DE COMIDA EN ÁREA EXTERNA DE COCINA DE COMEDOR COBRE.



14-11-2022: FOCO QUEMADO LÁMPARA #15 COMEDOR COBRE.



14-11-2022: LÁMPARA N°7 COCINA COBRE DESCONECTADA.



17-11-2022: LÁMPARA N°15. FOCO Y ESTARTE REEMPLAZADO COMEDOR COBRE.



22-11-2022: LÁMPARA OBSTRUÍDA EN BASURERO DE COMEDOR COBRE.



22-11-2022: AGUA ACUMULADA CON GRASA EN BASURERO DE COBRE.



22-11-2022: HABITACIÓN T1A-04, POR REPORTE DE CUCARACHA.

BODEGA DE COBRE

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
10-11-2022	Bodega, baños, oficina, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión- nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
10-11-2022	Área interna	Trapper Max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.
10-11-2022	Área interna	Pegamento 1/ Lámpara	Monitoreo de lámparas y cambio de pegamento.
10-11-2022	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.



ESTACIÓN N°10- CAPTURA DE ROEDOR



FIRST QUANTUM

Minera  Panamá

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN EN COBRE

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
21-11-2022	Oficinas, comedor, baño, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión- nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
21-11-2022	Área externa	Rodenticida cebadera	20gr/ Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

OFICINA DE CONSTRUCCIÓN EN COBRE

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
23-11-2022	Área internas y externas perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión- nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
23-11-2022	Área externa	Rodenticida cebadera	20gr/ Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN EN COBRE

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
22-11-2022	Oficinas, cafetería, sala de reuniones, estacionamientos.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión- nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

CLINICA DE COBRE

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
21-11-2022	Área interna perimetral de clínica.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos.
21-11-2022	Área interna	Trapper Max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.

AMBULANCIAS

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
21-11-2022	Cabina, vagón perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos. Placas; LV0283, LVA385, LV035.



GARITA SAN BENITO

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
21-11-2022	Área perimetral externa de garita	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

DORADO CAMP					
FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES		
31-10-2022	Comedor Dorado: Cocina, comedor, contenedores. Basurero, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros		
31-10-2022	Comedor Dorado: área externa.	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.		
31-10-2022	Comedor Dorado: Área interna	Trapper Max 1/trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.		
31-10-2022	Comedor Dorado: Área interna	Pegamento 1/lámpara	Monitoreo de lámparas y cambio de pegamentos para el control de insectos voladores.		
1-11-2022	Dorado camp: Habitaciones, baños, pasillos, Gimnasio, oficina, recepción, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros		
1-11-2022	Dorado camp: área externa	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.		
17-11-2022	Comedor Dorado: Comedor, basurero, área externa	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros		
17-11-2022	Comedor Dorado: Comedor, cocina	Pegamento 1/lámpara	Monitoreo de lámparas y cambio de pegamentos para el control de insectos voladores.		
17-11-2022	Comedor Dorado: Cocina, comedor	Trapper Max 1/trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.		
17-11-2022	Comedor Dorado: Área externa	Rodenticida 10gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.		
21-11-2022	Comedor Dorado: Cocina, comedor, basurero, área externa.	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros		
21-11-2022	Comedor Dorado: Cocina, comedor	Pegamento 1/lámpara	Monitoreo de lámparas y cambio de pegamentos		
21-11-2022	Comedor Dorado: Cocina, comedor	Trapper Max 1/trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores		



FIRST QUANTUM

Minera  Panamá

21-11-2022	Comedor Dorado: Área externa de comedor.	Rodenticida 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
------------	--	---------------------------	---

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES O SUGERENCIAS



31-10-2022: LÁMPARA N°5 DE COMEDOR DORADO AUSENTE.

CARIBBEAN CAMP				
FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES	
1-11-2022	Comedor Caribbean: Cocina, comedor, oficina, basurero, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros	
1-11-2022	Comedor Caribbean: Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.	
1-11-2022	Comedor Caribbean: Área interna.	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas cambio de pegamentos para el control de insectos voladores.	
1-11-2022	Comedor Caribbean: área interna.	Trapper Max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.	
16-11-2022	Comedor Caribbean: Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores	
16-11-2022	Comedor Caribbean: Cocina, comedor.	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas cambio de pegamentos para el control de insectos voladores.	
16-11-2022	Comedor Caribbean: Cocina, comedor, panadería, carnicería.	Trapper Max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.	
16-11-2022	Comedor Caribbean: basurero, área externa, comedor.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros	
18-11-2022	Caribbean camp (Villas): Habitaciones, baños, balcones, área externa.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros	
18-11-2022	Caribbean camp (Villas): área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores	
24-11-2022	Comedor Caribbean: Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores	
24-11-2022	Comedor Caribbean: Área interna.	Trapper Max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores	
24-11-2022	Comedor Caribbean: área interna	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas cambio de pegamentos para el control de insectos voladores.	



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Minera  Panamá

25-11- 2022	Caribbean Habitaciones, pasillos, baños, cinema, WTP, STP, Área perimetral.	camp:	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
25-11- 2022	Caribbean externa.	camp: Área	Rodenticida cebadera	20gr/ Monitoreo de cebaderas para el control de roedores

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES O SUGERENCIAS

GARDEN VILLAGE (ANTIGUO SK)

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
1-11-2022	Comedor Garden Village: Panadería, carnicería, cocina, comedor, basurero, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
1-11-2022	Comedor Garden Village: Área externa	Rodenticida cebadera 20gr/	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
1-11-2022	Comedor Garden Village: Área interna.	Pegamento lámpara 1/	Monitoreo de lámparas cambio de pegamentos para el control de insectos voladores.
1-11-2022	Comedor Garden Village: área interna.	Trapper Max 1/	Monitoreo de trampas para el control de roedores.
10-11-2022	Campamento Garden Village: Habitaciones, pasillos, baños, escaleras, gimnasio, lavandería, STP, WTP, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
10-11-2022	Campamento Garden Village: Área externa	Rodenticida cebadera 20gr/	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
16-11-2022	Comedor Garden Village: Comedor, basurero.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
16-11-2022	Comedor Garden Village: Comedor, cocina.	Pegamento lámpara 1/	Monitoreo de lámparas cambio de pegamentos para el control de insectos voladores.
16-11-2022	Comedor Garden Village: Comedor, cocina	Trapper Max 1/	Monitoreo de trampas para el control de roedores.
16-11-2022	Comedor Garden Village: Área externa	Rodenticida cebadera 20gr/	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
24-11-2022	Comedor Garden Village: Área externa	Rodenticida cebadera 20gr/	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
24-11-2022	Comedor Garden Village: Área interna.	Trapper Max 1/	Monitoreo de trampas para el control de roedores.



FIRST QUANTUM

Minera  Panamá

24-11-2022 Comedor Garden Village: Área Pegamento 1/ Monitoreo de lámparas cambio de pegamentos para el control de insectos voladores.

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES O SUGERENCIAS



17-11-2022: SE EVIDENCIA GRASA ACUMULADA DEBAJO DE COMEDOR Y MALOS OLORES, CERCA AL BAÑO FRONTAL.



17-11-2022: SE OBSERVA EMPOZAMIENTO DE AGUA, EL CUAL ES FUENTE DE HIDRATACIÓN DE ROEDORES Y SITIO DE REPRODUCCIÓN DE MOSCAS E INSECTOS VOLADORES.



17-11-2022: SE ENCUENTRA BANDEJA DE DRENAJE DE TRAMPA DE GRASA AL AIRE LIBRE CON MALOS OLORES (AREA EXTERNA DE COMEDOR) – ATRAYENTE DE MOSCAS.



17-11-2022: BASURERO AL AIRE LIBRE EN RESTAURANTE GARDEN VILLAGE. RECOMENDAMOS ADECUAR EL LUGAR, ESTE DEBE ESTAR TOTALMENTE CERRADO.






24-11-2022: RESTOS DE COMIDA EN ÁREA EXTERNA DE COMEDOR. ÁTRAYENTE PARA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS Y ROEDORES.

TMF CAMP			
FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
3-11-2022	Comedor TMF: Cocina, comedor, basurero, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/galón	Aspersión- Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
3-11-2022	Comedor TMF: Área externa	Rodenticida cebadera 1/	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
3-11-2022	Comedor TMF: Área interna.	Trapper Max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.
3-11-2022	Comedor TMF: Área interna.	Pegamento lámpara 1/	Monitoreo de lámparas y cambio de pegamento.
11-11-2022	Campamento TMF: Habitaciones, pasillos, gimnasio, lavandería, WTP, STP, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/galón	Aspersión- Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
11-11-2022	Campamento TMF: Área externa	Rodenticida cebadera 1/	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
15-11-2022	Comedor TMF: Basurero, área externa.	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
15-11-2022	Comedor TMF: Comedor, cocina	Pegamento lámpara 1/	Monitoreo de lámparas para el control de insectos voladores.
15-11-2022	Comedor TMF: Cocina	Trapper Max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.
15-11-2022	Comedor TMF: Área externa	Rodenticida cebadera 1/	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
23-11-2022	Comedor TMF : Comedor, basurero, área perimetral	Sipertrin 30ml/galón	Aspersión- Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
23-11-2022	Comedor TMF: Área externa	Rodenticida cebadera 1/	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
23-11-2022	Comedor TMF : Área interna	Pegamento lámpara 1/	Monitoreo de lámparas para el control de insectos voladores.
23-11-2022	Comedor TMF: Área interna	Trapper Max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.
OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS			



16-11-2022: TRAMPA N°4
DAÑADA EN COMEDOR
TMF



16-11-2022: CEBADERA
N°1 EN COMEDOR TMF
AUSENTE.



17-11-2022: TRAMPA
N°4 REEMPLAZADA.

BODEGA TMF

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
23-11-2022	Contenedores, perimetral.	área Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

BATCH PLANT

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
23-11-2022	Área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
23-11-2022	Área externa	Rodenticida cebadera 20gr/	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

LABORATORIO DE CONCRETO (BATCH PLANT)

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
23-11-2022	Laboratorio, área perimetral externa	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control insectos voladores y rastreros.

LABORATORIO DE SOLIDOS

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
8-11-2022	Laboratorio, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión- nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
8-11-2022	Área externa	Rodenticida cebadera 20gr/	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.Minera  Panamá

CLINICA SK

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
9-11-2022	Consultorios, cafetería, baños, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión- Nebulización para el control de insectos rastreros y arácnidos.
9-11-2022	Área interna	Trapper Max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.
9-11-2022	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera.	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

BODEGA SK

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
9-11-2022	Contenedores, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión-Nebulización para el control de insectos rastreros.
9-11-2022	Área interna	1 Trapper Max / trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.
9-11-2022	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera.	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

KILOMETRO 38

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
26-10-2022	Garita, baño, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

ESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
26-10-2022	Baño, consultorio, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.

KALTIRE

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-11-2022	Llantas, aguas estancadas	Durmix 44ml/galón	Monitoreo y tratamiento de aguas estancadas para el control de larvas.
24-11-2022	Taller	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
24-11-2022	Taller perimetral, oficinas	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
25-11-2022	Aguas estancadas en llantas.	Durmix 44ml/galón	Tratamiento de aguas estancadas para el control de larvas de mosquitos.

TRUCK PARKING

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
1-11-2022	Área perimetral externa, patio.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

GARITA DE DORADO			
FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
26-10-2022	Baño, oficina, perimetral.	área Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

ÁREA 22			
FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
1-11-2022	Ambiente: área perimetral externa	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
2-11-2022	Andamios: Oficinas, cafetería, patio, taller.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
3-11-2022	Taller Equipo Liviano: Talleres perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
3-11-2022	Taller Equipo Liviano: Talleres	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
8-11-2022	Tag Majal: Taller oficinas, cafetería, área externa.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
17-11-2022	Taller equipo pesado TMF: Área perimetral externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
17-11-2022	Taller equipo pesado TMF: Taller perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
22-11-2022	Laboratorio: Comedor, baños, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización- Aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.
22-11-2022	Laboratorio: Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
24-11-2022	Tag Majal: Talleres, oficinas, área externa perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización- Aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.
24-11-2022	Tag Majal: Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

ÁREA 64

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
14-11-2022	Almacén - área 64: Contenedores, almacen, oficina.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
14-11-2022	Almacén eléctrico- área 64: Área perimetral externa	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
14-11-2022	Taller de soldadura – área 64: Área perimetral externa.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
23-11-2022	Oficinas de administración área 64: Oficinas, baños, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión -Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
23-11-2022	Oficinas de administración área 64: Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
23-11-2022	Civil área 64: Taller contenedores, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros

GOLD PLANT (PLANTA DE ORO)

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
16-11-2022	Oficinas, baños, cafetería, taller.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
16-11-2022	Área externa perimetral	Rodenticida 30ml/ galón	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores

LABORATORIO QHSE

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
23-11-2022	Laboratorio, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.

CABO WORKSHOP

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
15-11-2022	Área externa perimetral del taller	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

EMULSION

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
15-11-2022	Planta, oficinas	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
15-11-2022	Área externa de oficinas, control eléctrico.	Rodenticida 20 gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores

PERRERA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-11-2022	Área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

REACTIVOS

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
12-11-2022	Área perimetral	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

TRITURADORA SECUNDARIA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-11-2022	Cafetería, oficinas, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión- Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
2-11-2022	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

TRITURADORA PRIMARIA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-11-2022	Controles eléctricos	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

HELIFLIGHT

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
31-10-2022	Área perimetral externa	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

OFICINAS MPSA EN TMF

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-11-2022	Oficinas, cafetería, baños, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/galón	Aspersión – nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

NEW OFFICE IN PORT

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
9-11-2022	Oficinas, área perimetral externa	Sipertrin 30ml/galón	Aspersión-Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros

PUERTO

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
9-11-2022	Contenedores, habitaciones, comedor, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
9-11-2022	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

UPPER BOTIJA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
3-11-2022	Patio perimetral, contenedores.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros

ESTACION DE COMBUSTIBLE CSA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
3-11-2022	Oficinas, comedor, área perimetral de la estación.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

ESTACION DE COMBUSTIBLE MSA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
3-11-2022	Oficinas, área externa perimetral de la estación.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

VILLA LOS TUCANES				
FECHA	AREA	PRODUCTO		APLICACIONES
1-11-2022	Villa #14: Villa área interna y externa	Sipertrin	30ml/ galón	Aspersión-Nebulización para el control de insectos rastreros y arácnidos.
4-11-2022	Área perimetral de las villas externa, villas internas N°12, 13.16.19.	Sipertrin	30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros. .
4-11-2022	Área externa de villas	Rodenticida	20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
18-11-2022	Área externa de villas, parque de Juegos	Sipertrin	30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

FOOD DELIVERY VEHICLES (VEHÍCULOS DE REPARTO DE ALIMENTOS)

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-11-2022	Vehículos de desechos: cabina, vagón.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos. Placa CA7780, EB3826, CA7783
3-11-2022	Vehículos de Cobre: cabina, vagón perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos. Placas:ST001, ST002, LV214, LVA479
9-11-2022	Vehículos SK: Cabina, vagón.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos voladores. Placas: LVA478, LV215

RECOMENDACIONES:

2-11-2022: Vehículos de desechos: Mejorar la limpieza en vagones de carga.

CICLON DE ARENAS

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
8-11-2022	Área externa de oficinas	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
8-11-2022	Oficinas, cafetería, planta.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización- aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.

MSA TALLERES				
FECHA	AREA	PRODUCTO		APLICACIONES
11-11-2022	PM Bay MSA: Oficinas, comedor, taller, área perimetral.	Sipertrin	30ml/ galón	Nebulización- Aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.
11-11-2022	PM Bay MSA: Área externa	Rodenticida	20gr/ cebadera.	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
8-11-2022	Taller de soldadura MSA: Taller, área perimetral.	Sipertrin	30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
8-11-2022	Taller de soldadura MSA: Área externa	Rodenticida	10gr / cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
8-11-2022	Taller correctivo MSA: Comedor, taller, área perimetral.	Sipertrin	30 ml/galón	Aspersión- Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
8-11-2022	Taller correctivo MSA: Área externa	Rodenticida	20gr / cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS.

FLOTACIÓN

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
8-11-2022	Flotación abajo: Oficinas, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón.	Aspersión, nebulización para el control de moscas, insectos voladores y rastreros.
8-11-2022	Flotación Abajo: Área externa	Rodenticida 10 gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
10-11-2022	Flotación arriba: Taller, baño, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ Galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
10-11-2022	Flotación arriba: Área externa,	Rodenticida 10gr/ cebadera.	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES/ SUGERENCIAS.

PRESERVACION

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
7-11-2022	Talleres, contenedores, baños, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

DECANT TOWER

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
8-11-2022	Decant, Sub- estación, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores, rastreros y arácnidos.

AREA 43

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
10-11-2022	Bodega, contenedores, patio perimetral.	Sipertrin 30ml /galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

POWER PLANT

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
9-11-2022	Controles eléctricos, electroclhloration, ass process, otros controles eléctricos, mantenimiento.	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
9-11-2022	Oficinas	Trapper Max 1/ trampa	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores

PROCESS PLANT

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
9-11-2022	Molinos: oficinas, baño, área externa perimetral. .	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión- Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
9-11-2022	Molinos: Área externa.	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

OBSERVACIONES / RECOMEDACIONES/ SUGERENCIAS

ALMACEN CSA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
8-11-2022	Almacén CSA (Reefuerzo): Aguas estancadas	Durmix 44 ml/ galón	Monitoreo de aguas estancadas para el control de larvas de mosquitos.
8-11-2022	Almacen CSA (Reefuerzo): área perimetral	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de mosquitos.
22-11-2022	CSA Warehouse N°1: Galera, domos, patio perimetral.	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
22-11-2022:	CSA Warehouse N°1: Área externa	Rodenticida 20ge/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
22-11-2022	CSA Warehouse N°2: Galera, área perimetral.	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

OBSERVACIONES

8-11-2022: PATIO CSA (REEFUERZO)



NURSERY

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
23-11-2022	Oficinas, , área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión-Nebulización para control de insectos voladores y rastreros.
23-11-2022	Área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebadera para el control de roedores.

GEOTECHNIC/ GEOTECNIA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
23-11-2022	Área perimetral interna y externa	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

GEOLOGIA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
23-11-2022	Sample deposit, laboratorio, oficina, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

AK DRILLINGS

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
23-11-2022	Taller, oficinas, contenedores, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

OFICINA CAMBIO DE TURNO PIT

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
21-11-2022	Área externa perimetral de oficinas	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

OFICINA MPSA EN PIT

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
24-11-2022	Baños, áreas perimetrales	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización -Aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.
24-11-2022	Área externa	Rodenticida cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
RECOMEDACIONES			
Sellar orificios en oficina 34, para evitar el ingreso de murciélagos.			

OFICINA DE ASUNTOS COMUNITARIOS (OFF SITE)

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
21-11-2022	Área interna, área externa de oficinas.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos . Nebulización para el control de insectos rastreros y voladores.
21-11-2022	Área externa	Final Blox 1/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
21-11-2022	Área interna	Trapper max 1/ trampa	Monitoreo y control de roedores.

PATIO MINERA PANAMA S.A – CIRUELITO (OFF SITE)

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
14-11-2022	Oficinas, comedor, garita, habitaciones, depósito.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión, para el control de insectos rastreros y arácnidos,
14-11-2022	Áreas verdes, área perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos rastreros y voladores.
14-11-2022	Taller, contenedores, almacén, área perimetral del patio.	Cipermetrina 40ml/ galón	Termo nebulización para el control de insectos voladores.

A REQUERIMIENTO

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-11-2022	Waste Collection (Basurero Botija): basurero, área perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
3-11-2022	Almacén MSA: Almacén, patio. Contenedores.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
3-11-2022	Almacén MSA: área externa	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
3-11-2022	Carretera (Botija): Carpas, cafetería, patio, contenedores	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores, rastreros
3-11-2022	Generadores (Botija): Área externa perimetral, taller, baños, oficinas	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores, rastreros.
11-11-2022	Patio de descarte MSA: Patio perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores, rastreros y arácnidos.
22-11-2022	Equipos Cat en TMF: Camiones, HT029, HT120, HT003	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores, rastreros y arácnidos.
25-11-2022	Taller de bandas transportadoras (Área 22): Área perimetral del taller.	Rodenticida 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas e instalación de dos cebaderas para control de roedores.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O SUGERENCIA



11-11-2022: PATIO DE DESCARTE MSA



22-11-2022: EQUIPOS CAT EN TMF



PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE

MONITOREO DE DISPOSITIVOS INTERNOS

FECHA	LUGAR	CANT.	TOTAL	CAPTURAS		CAUSAS		OBSERVACIÓN
			CAMBIO	ROEDOR	OTROS	DEL CAMBIO		
31/10/2022	Comedor Dorado	6	6	0	0	Sucia		
01/11/2022	Comedor SK	12	10	0	0	Sucia	Trampa N° 11.12 con pegamento limpio y en buen estado	
01/11/2022	Comedor Caribbean	6	5	0	0	Sucia - humedad	Trampa N° 1 limpia y en buen estado	
02/11/2022	Comedor Cobre	13	7	0	0	Sucia	pegamento limpio en trampa N° 5.6.7.10.11.12	
03/11/2022	Comedor TMF	5	5	0	0	Sucia		
14/11/2022	Comedor Cobre	13	13	0	0	Sucia		
15/11/2022	Comedor TMF	5	3	0	0	Sucia	Trampa N°4 dañada	
16/11/2022	Comedor SK	7	7	0	0	Sucia		
16/11/2022	Comedor Caribbean	6	6	0	0	Sucia		
17/11/2022	Comedor Dorado	6	4	0	0	Sucia		
21/11/2022	Comedor Dorado	6	6	0	0	Sucia		
22/11/2022	Comedor Cobre	13	13	0	0	Adhesivo sucio		
23-11-2022	Comedor TMF	5	3	0	0	Sucia	Trampa Nª 3.4 no fuè necesario el cambio de adhesivo	
24/11/2022	Comedor SK	12	12	0	0	Sucia		
24/11/2022	Comedor Caribbean	6	5	0	0	Sucia, humedad		

PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE

MONITOREO DE DISPOSITIVOS EXTERNOS




FECHA	LUGAR	CANT.	TOTAL	CONSUMO		CAUSAS	OBSERVACIÓN
			CAMBIO	ROEDOR	OTROS	DEL CAMBIO	
31/10/2022	Comedor Dorado	6	4	0	0	Moho	Punto de control N° 1.2 con cebo limpio y en buen estado
01/11/2022	Comedor SK	8	8	0	0	Moho	
01/11/2022	Comedor Caribbean	8	3	0	0	Sucio- humedad	Punto de control n° 4.6.8 con cebo limpio y en buen estado
02/11/2022	Comedor Cobre	17	11	0	0	Sucia - humedad	Punto de control N° 4.5.9.10.12.13 con cebo limpio y en buen estado.
03/11/2022	Comedor TMF	12	10	0	0	Moho- humedad	Punto de control N° 3.4. con cebo limpio
14/11/2022	Comedor Cobre	17	17	0	0	Moho- humedad	
15/11/2022	Comedor TMF	12	9	0	0	Humedad-moho	Punto de control N° 1. Ausente (sin registro la N° 11.12.)
16/11/2022	Comedor SK	8	8	0	0	Moho, sucio	
16/11/2022	Comedor Caribbean	8	5	0	0	Moho	Punto de control N° 6.7.8 cebo limpio y en buen estado
17/11/2022	Comedor Dorado	6	6	0	0	Sucio	
21/11/2022	Comedor Dorado	6	2	0	0	Moho	Punto de control nª 2.3.4.5 con cebo limpio y en buen estado
22/11/2022	Comedor Cobre	17	17	0	0	Moho-humedad	
23-11-2022	Comedor TMF	10	3	0	0	sucio	Punto de control nª1 ausente. Cebo limpio estaciones 2.3.6.7.8.10
24/11/2022	Comedor SK	8	1	0	0	Sucio	Punto de control Nª 1.2.3.4.5.6.8 con cebo limpio y en buen estado
24/11/2022	Comedor Caribbean	7	0	0	0		Cebos limpios y en buen estado


PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE
MONITOREO DE DISPOSITIVOS INTERNOS - LÁMPARAS


FECHA	LUGAR	CANT.	TOTAL	CAPTURA	OBSERVACIÓN
			CAMBIO	ESPECIE DOMINANTE	
31/10/2022	Comedor Dorado	10	9	palomilla	Lámpara N° 5 ausente
01/11/2022	Comedor SK	17	17	Palomilla y mosca de carne	
01/11/2022	Comedor Caribbean	8	7	Palomilla	Lámpara N° 2. N°7 sin corriente
03/11/2022	Comedor TMF	10	6	Palomillas	Lámpara N° 5.8.9.10 no fue necesario el cambio de lámina
02/11/2022	Comedor Cobre	24	23	Palomilla y mosquitos	Lámpara N° 12 ausente
14/11/2022	Comedor Cobre	24	23	Palomillas	Lámpara N°12 ausente
15/11/2022	Comedor TMF	10	8	Palomillas	Lámpara n° 5.9 no fue necesario el cambio de pegamentos
16/11/2022	Comedor SK	17	17	Palomillas	
16/11/2022	Comedor Caribbean	8	8	Palomillas	
17/11/2022	Comedor Dorado	10	9	Palomillas	lámpara N° 5 ausente
22/11/2022	Comedor Cobre	24	15	Mosca de carne	Lámpara N° 2 obstruida, Lámpara N° 7 desconectada, Lámpara N°12 ausente
23/11/2022	Comedor TMF	10	8	Mosquitos	Lámpara N° 9.10 no fue necesario el cambio de lámina
24/11/2022	Comedor SK	17	17	Mosquitos	
24/11/2022	Comedor Dorado	10	8	Mosquitos	Lámpara n°5 ausente. Lámpara N° 9 no fue necesario el cambio de lámina
24/11/2022	Comedor Caribbean	8	7	Mosquitos, mosca doméstica	Lámpara N° 4 no fue necesario el cambio de lámina.


PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE							
MONITOREO DE DISPOSITIVOS EXTERNOS - CAMPAMENTOS							
FECHA	LUGAR	CANT.	TOTAL	CONSUMO		CAUSAS	OBSERVACIÓN
			CAMBIO	ROEDOR	OTROS	DEL CAMBIO	
31/10/2022	Campamento Dorado	21	21	25%=1.2.7.8.9.17.18	0	Moho, sucio	
				50%= 16			
09/11/2022	Campamento SK	17	17	25%= 4.5.6.9.10.11.16.17	0	Moho, sucio	
11/11/2022	Campamento TMF	15	15	25%= 3.4.8.9.11.12.13	0	Moho, sucio	
				50%= 10			
25/11/2022	Campamento Caribbean	9	9	25%= 3.5	0	Moho, sucio	
25/11/2022	Campamento Cobre	28	28	25%= 5.6.9.10.11.18.19.20.23	0	Moho	
				50%=12			


































FumiExpress

Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32

CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **536**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS.

UBICADA EN URBANIZACION LA VERBENA N°1, ALTOS, N°18 A,
VIA PRINCIPAL. CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL ESTE.
DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON

TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948-1434

POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2022

FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO

VEHICULOS DE ALIMENTOS DE SK: placa BK0060,
635517(LV215), LV214, LV213.

UBICADO EN:

MINERA PANAMA, DONOSO.

PROVINCIA DE:

COLON

FECHA DE EXPIRACIÓN: 5 DE DICIEMBRE DE 2022

TECNICO RESPONSABLE: IRVIN MARTINEZ/EDUARDO LEONES

REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: 

Control y prevención
de todo tipo de plagas



FumiExpress

Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32

CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **537**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS.

UBICADA EN URBANIZACION LA VERBENA N°1, ALTOS, N°18 A,
VIA PRINCIPAL. CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL ESTE.
DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON

TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948-1434

POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2022

FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO

VEHICULOS DE DESPERDICIOS PLACA: CA7783,

CK4835, CA7786, BT2021.

UBICADO EN:


MINERA PANAMA, DONOSO

PROVINCIA DE:

COLON

FECHA DE EXPIRACIÓN: 5 DE DICIEMBRE DE 2022.

TECNICO RESPONSABLE: IRVIN MARTINEZ/EDUARDO LEONES

REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: 

Control y prevención
de todo tipo de plagas



FumiExpress

Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32

CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **547**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS.

UBICADA EN URBANIZACION LA VERBENA N°1 ALTOS, N°18 A,
VIA PRINCIPAL. CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL ESTE,
DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.

TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/69-1434

POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022
FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO
GOLD PLANT

UBICADO EN: PROY. COBRE PANAMA . DONOSO

PROVINCIA DE: COLON

FECHA DE EXPIRACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2022

TECNICO RESPONSABLE: IRVIN MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: 

Control y prevención
de todo tipo de plagas



FumiExpress

Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32

CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **548**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS.

UBICADA EN URBANIZACION LA VERBENA N°1 ALTOS, N°18 A,
VIA PRINCIPAL. CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL ESTE,
DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.

TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/69-1434

POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022
FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO
CLINICA SK

UBICADO EN: PROY. COBRE PANAMA, DONOSO

PROVINCIA DE: COLON

FECHA DE EXPIRACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2022

TECNICO RESPONSABLE: _____

REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: 

Control y prevención
de todo tipo de plagas



FumiExpress
Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32

CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN 538

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS.

UBICADA EN URBANIZACION LA VERBENA N°1, ALTOS N°18 A,
VIA PRINCIPAL. CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL ESTE,
DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON

TELEFONOS: 396-6041 / 6030-8008 / 6948 434



POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2022

FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO VEHICULOS DE
ALIMENTOS DE COBRE, PLACA: ST001, ST002, LV212,
LV217, LV216, LV132, LV167, 635513, BK0048,
ST003, LV245, LV202.

UBICADO EN:
MINERA PANAMA, DONOSO

PROVINCIA DE:
COLON

FECHA DE EXPIRACIÓN: 5 DE DICIEMBRE DE 2022.

TECNICO RESPONSABLE IRVIN MARTINEZ / EDUARDO LEONES

REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: 

Control y prevención
de todo tipo de plagas



FIRST QUANTUM

Minera Panamá

FumiExpress

Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32

CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **549**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992, REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS.

UBICADA EN URBANIZACION LA VERBENA N°1, ALTOS, N°18 A, VIA PRINCIPAL. CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL ESTE. DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.

TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/694



POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO
CLINICA DE COBRE

UBICADO EN: PROY. COBRE PANAMA, DONOSO

PROVINCIA DE: COLON

FECHA DE EXPIRACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2022

TECNICO RESPONSABLE: IRVIN MARTINEZ/ MARCOS BUITRAGO

REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES:

Alvarado

Control y prevención
de todo tipo de plagas



FumiExpress

Manejo Integrado de Plagas


R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32

CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **550**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992, REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS.

UBICADA EN URBANIZACION LA VERBENA N°1, ALTOS, N°18 A, VIA PRINCIPAL. CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL ESTE. DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.

TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/694



POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO
AMBULANCIAS PLACAS LV035, LVA385, LVA464

UBICADO EN: PROY. COBRE PANAMA. DONOSO

PROVINCIA DE: COLON

FECHA DE EXPIRACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2022

TECNICO RESPONSABLE: IRVIN MARTINEZ, MARCOS BUITRAGO

REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES

Alvarado

Control y prevención
de todo tipo de plagas



FumiExpress

Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32

CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **551**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS.

UBICADA EN URBANIZACION LA VERBENA N°1, ALTOS, N°18 A,
VIA PRINCIPAL. CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL ESTE.
DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.

TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948-1134

POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO
MINERA PANAMA S.A (SITIO MINA)

UBICADO EN: DONOSO

PROVINCIA DE: COLON

FECHA DE EXPIRACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2022

TECNICO RESPONSABLE: IRVIN MARTINEZ/MARCOS BUITRAGO

REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: 

Control y prevención
de todo tipo de plagas



FumiExpress

Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32

CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **552**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS.

UBICADA EN URBANIZACION LA VERBENA N°1, ALTOS, N°18 A,
VIA PRINCIPAL. CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL ESTE.
DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.

TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948

POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO
MINERA PANAMA S.A (SITIO PUERTO)

UBICADO EN: DONOSO

PROVINCIA DE: COLON

FECHA DE EXPIRACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2022

TECNICO RESPONSABLE: IRVIN MARTINEZ/ MARCOS BUITRAGO

REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: 

Control y prevención
de todo tipo de plagas

